

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI "RZECZOZNAWCY-PZM" SA

Rok założenia 1991

ODDZIAŁ WROCŁAW

Posiada wdrożony System Zarządzania Jakością ISO 9001:2000

50-020 Wrocław, ul. Piłsudskiego 74, tel./fax (71) 343 15 07, 344 14 12

www.rzeczoznawcy-pzm.pl e-mail: wroclaw@rzeczoznawcy-pzm.pl

Ekspertyzy wykonują rzeczoznawcy

ISO
9001:2000

STOWARZYSZENIA RZECZOZNAWCÓW SAMOCHODOWYCH-EKSPERTMOT
należącego do FIEA - Międzynarodowej Federacji Ekspertów Samochodowych

WYCENA Nr: LGP 96/24

z dnia: 2024/03/11

Wykonawca wyceny : inż. Marek Polniak

Właściciel: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

Adres: Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2010

Model: Passat B6 1.8 TSI MR`05 E4

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: DL 64600

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

VIN: WVVZZZ3CZAE168055

Nr INFO-EKSPERT	040-04719
Data pierwszej rejestracji	2010/06/17
Wskazanie drogomierza	89963 km
Okres eksploatacji pojazdu (10/06/17-24/03/08)	165 mies.
Oznaczenie typu	3C
Dop. masa całkow.	2050 kg
Rodzaj nadwozia	sedan 4 drzwiowy
Jednostka napędowa	z zapłonem iskrowym (wtrysk)
Pojemność / Moc silnika	1798 ccm / 118kW (160KM)
Doładowanie	Turbosp. z chłodn. powietrza
Liczba cylindrów / Układ cylindrów / Liczba zaworów	4 / rzędowy / 16
Rodzaj skrzyni biegów	manualna
Rodzaj napędu	przedni (4x2)

WYPOSAŻENIE STANDARDOWE (2010.05-2010.12)

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	L.p.	Nazwa elementu wyposażenia
1	Antena radiowa w szybie tylnej	23	Poduszki powietrzne boczne przednie
2	Fotel kierowcy z regulacją odcinka lędźwiowego elektryczną	24	Schówek chłodzony
3	Fotel kierowcy z regulacją wysokości	25	Siedzenia tylne dzielone i składane
4	Fotel pasażera z regulacją odcinka lędźwiowego	26	Sygnalizacja niezapiętych pasów przednich
5	Gniazdo 12V w bagażniku	27	Sygnalizacja otwartych drzwi i pokrywy bagażnika
6	Immobilizer	28	Sygnalizacja pozostawienia włączonych świateł
7	Klimatyzacja automatyczna Climatronic 2 strefowa	29	System elektronicznej kontroli toru jazdy ESP
8	Kolumna kierownicy z regulacją wysokości i głębokości	30	Szyby atermiczne
9	Koło zapasowe pełnowymiarowe	31	Szyby przednie regulowane elektrycznie
10	Kurtyny powietrzne boczne	32	Szyby tylne regulowane elektrycznie
11	Listwy boczne ochronne chromowane	33	Światła z regulacją kąta pochylenia elektryczną
12	Lusterka zewnętrzne w kolorze nadwozia	34	Światło dodatkowe STOP
13	Napinacze przednich pasów bezpieczeństwa	35	Tapicerka z weluru "Verona"
14	Nawiew powietrza na siedzenia tylne	36	Tempomat
15	Obrotomierz	37	Uchwyty do mocowania ładunków 4 szt.
16	Oświetlenie deski rozdzielczej regulowane	38	Wskaźnik temperatury zewnętrznej
17	Otwór na długie przedmioty w siedzeniu tylnym	39	Wspomaganie układu kierowniczego zmienne
18	Pasy bezpieczeństwa przednie z regulacją wysokości mocowania	40	Zabezpieczenie kół przed kradzieżą

19	Podłokietnik centralny przedni	41	Zagłówki foteli przednich aktywne
20	Podłokietnik siedzeń tylnych	42	Zamek centralny zdalnie sterowany
21	Poduszka powietrzna kierowcy	43	Zderzaki w kolorze nadwozia
22	Poduszka powietrzna pasażera z możliwością odłączenia		

L.p. Nazwa pakietu / elementu pakietu wyposażenia standardowego

1	ABS + system wspomagania nagłego hamowania ABS - system zapobiegający blokowaniu kół System wspomagania nagłego hamowania
2	Audio System RCD 310 Głośniki 8 szt. Radioodtwarzacz CD + MP3 Złącze "AUX"
3	Lusterka zewnętrzne podgrzewane i regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie Lusterka zewnętrzne podgrzewane elektrycznie
4	System p/poślizgowy ASR + EDS System p/poślizgowy przy przyspieszaniu ASR Blokada mechanizmu różnicowego EDS
5	Tarcze kół stalowe 16" opony 205/55 Opony 205/55 R16 Tarcze kół stalowe
6	Zagłówki przednie i tylne regulowane Zagłówki foteli przednich regulowane Zagłówki siedzeń tylnych regulowane

WYPOSAŻENIE DODATKOWE

L.p.	Nazwa elementu wyposażenia	Wartość [PLN]
1	Autoalarm	101
2	Czujniki parkowania - przód/tył Czujniki parkowania - przód Czujniki parkowania - tył	249
3	+Drugi komplet opon	680
4	Dywaniki	28
5	Kierownica i dźwignia zmiany biegów pokryte skórą Dźwignia zmiany biegów pokryta skórą Kierownica pokryta skórą	61
6	Koło zapasowe z tarczą aluminiową (dopłata)	71
7	Lakier perłowy	268
8	Poduszki powietrzne boczne tylne	273
9	Reflektory bi-ksenonowe + spryskiwacze + doświetlenie łuków Spryskiwacze reflektorów Reflektory z doświetlaniem łuków Reflektory bi-ksenonowe	838
10	System nawigacji satelitarnej RNS 510 (dopłata) Głośniki 8 szt. System nawigacji satelitarnej Odtwarzacz DVD Komputer pokładowy MFA Plus Radioodtwarzacz CD + MP3 Wyświetlacz kolorowy dotykowy 6,5" Złącze "AUX" Dysk twardy Złącze kart SD	451
11	Światła p/mgielne przednie	56
12	Tarcze kół aluminiowe 17" "Le Mans" 235/45	678

ARKUSZ USTALENIA WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM

do wyceny nr: LGP 96/24

z dnia: 2024/03/11

Wykonawca wyceny : inż. Marek Polniak

Właściciel: Samorządowe Kolegium Odwoławcze w Legnicy

Adres: Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica

Zadanie: Ocena stanu technicznego i określenie wartości rynkowej pojazdu

DANE IDENTYFIKACYJNE POJAZDU

Dane: [O] III-2024

Marka: VOLKSWAGEN

Rok produkcji: 2010

Model: Passat B6 1.8 TSI MR'05 E4

Wersja: Comfortline

Nr rejestracyjny: DL 64600

Rodzaj pojazdu: Samochód osobowy

Nr IE: 040-04719

Wartość pojazdu nieuszkodzonego (założony wiek pojazdu jak w dniu wyceny - 165 mies.)

23 800 PLN

Współczynnik amortyzacji pojazdu 0,29

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu

Lewy/Prawy

2 Wyposażenie nadwozia

1 Reflektor kpl.

P

WYCENA ZESPOŁÓW POJAZDU

L.p. Nazwa zespołu

Udział

Zniszczenie

Wart. poz.

[%]

[%]

zesp. [PLN]

1 Nadwozie lakierowane

16

0

3 808

2 Wyposażenie nadwozia

48

2

11 196

3 Silnik z osprzętem

17

0

4 046

4 Układ napędowy

6

0

1 428

5 Zawieszenie przednie z układem kierowniczym

6

0

1 428

6 Zawieszenie tylne

3

0

714

7 Reszta

4

0

952

Bazowa wartość głównych zespołów pojazdu

23 572 PLN

WYLICZENIE WARTOŚCI POJAZDU W STANIE USZKODZONYM**Metoda zredukowanego kosztu naprawy w oparciu o szacunkowy koszt naprawy**

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 23 800 PLN

Koszt naprawy oszacowany na podstawie obrazu uszkodzeń 4 093 PLN

Współczynnik redukcji kosztu części 0,30

Współczynnik redukcji pozostałych składników naprawy 0,65

Współczynnik zmiany kosztu naprawy 1,14

Zredukowany koszt naprawy 1 428 PLN

Wynik metody zredukowanego kosztu naprawy 22 372 PLN

Metoda stopnia uszkodzenia

Wartość pojazdu nieuszkodzonego przy założonym wieku 23 800 PLN

Stopień uszkodzenia 0,0096

Współczynnik stopnia uszkodzenia 0,96

Współczynnik uszkodzeń ukrytych 0,98

Współczynnik zbywalności pojazdu uszkodzonego 0,26

Wynik metody stopnia uszkodzenia 5 766 PLN


PODSUMOWANIE

Wartość pojazdu uszkodzonego określona: Metodą zredukowanego kosztu naprawy.	22 372 PLN
WARTOŚĆ RYNKOWA BRUTTO PO ZAOKRĄGLENIU	23 800 PLN
Zaokrąglona wartość pojazdu uszkodzonego	22 400 PLN
Różnica wartości pojazdu przed i po szkodzie	1 400 PLN
Współczynnik kosztu naprawy wzg. wartości rynkowej	0,17

PIECZEĆ

RZECZOZNAWCA

EKSPERCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY PZM"
 Spółka Akcyjna
 OWROCLAW, 59-220 FILIA LEGNICA
 ul. Słubicka 7
 tel./fax 76-8629-667



OPIS ZAMONTOWANEGO W POJEŹDZIE OGUMIENIA

Koło	Marka, typ	Bieżnik [mm]	Zużycie [%]
Przednie lewe:	GOODYEAR 235/45 R17 94Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 TL FP		12
Przednie prawe:	GOODYEAR 235/45 R17 94Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 TL FP		12
Tylne lewe:	GOODYEAR 235/45 R17 94Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 TL FP		12
Tylne prawe:	GOODYEAR 235/45 R17 94Y EAGLE F1 ASYMMETRIC 5 TL FP		12

OPISY DOTYCZĄCE POJAZDU

Opinia wykonana przez:

inż. Marka Polniaka - nr legitymacji 2780

RZECZOZNAWCY TECHNIKI SAMOCHODOWEJ I RUCHU DROGOWEGO - ODDZIAŁ
WROCŁAW filia Legnica

RZECZOZNAWCA SAMOCHODOWY MIN.INFRASTRUKTURY nr RS 001630 , CERTYFIKAT
ECCR i STS 1117/2021

UPRAWNIONY DIAGNOSTA nr DLU/D/0031, BIEGŁY SKARBOWY, BIEGŁY SĄDOWY,
POSIADAJĄCY UPRAWNIENIA DO WYCENY MASZYN I URZĄDZEŃ

Opinia wykonana na podstawie:

1. Zlecenia Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Legnicy Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica, z dnia 08.03.2024. NIP 691 10 73 656.

2. Wyników przeprowadzonych oględzin pojazdu w dniu 08.03.2024 w Legnicy Plac Słowiański 1, 59-220 Legnica.

3. Przedstawionych do wglądu dokumentów: .

Dowód Rejestracyjny Pojazdu seria DR/ BAP nr 2778752, samochodu osobowego marki Volkswagen Ppassat o numerze identyfikacyjnym nadwozia WVWZZZ3CZAE168055 , numerze rejestracyjnym DL 64600, wystawiony przez: Prezydent Miasta Legnica , Pl. Słowiański 8, 59-220 Legnica.

4. Instrukcji określania wartości pojazdów nr 1/2016 zatwierdzoną w dniu 17 maja 2016r. uchwałą Prezydium Rady Naczelnej do stosowania w Stowarzyszeniu Rzecznawców Techniki Samochodowej i Ruchu Drogowego.

5. Komputerowego Systemu Info-Ekspert PSWR - obliczenia na bazie danych CD 03/2024.

KOREKTY

WARTOŚĆ BAZOWA BRUTTO (166 mies.) 18 900 PLN
KOREKTA ZA WYPOSAŻENIE DODATKOWE 3 754 PLN

Wypożyczenie pojazdu powoduje powiększenie wartości pojazdu, gdy jest wyposażeniem ponadstandardowym oraz jest sprawne, czyli zdolne do spełnienia swojej funkcji. Wielkość korekty wartości bazowej, związanej z wyposażeniem dodatkowym pojazdu została określona na podstawie udziału tego wyposażenia w wartości standardowo wyposażonego nowego pojazdu z uwzględnieniem amortyzacji pojazdu i zwiększonej amortyzacji jego wyposażenia.

KOREKTA ZA PIERWSZĄ REJESTRACJĘ 92 PLN

Korekta uwzględnia wpływ daty pierwszej rejestracji pojazdu (pierwszego dopuszczenia do ruchu po zakupieniu pojazdu nowego) na jego

wartość. Przyjmuje się, że pojazd bazowy został zarejestrowany po raz pierwszy 2010/05/15. Pojazd wyceniany został zarejestrowany 1 miesiąc później, zatem jego okres eksploatacji jest krótszy od okresu eksploatacji pojazdu bazowego i stąd wynika dodatnia korekta wartości.

KOREKTA ZA PRZEBIEG **3 488 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ przebiegu pojazdu na jego wartość. Wartość bazowa (skorygowana o wpływ pierwszej rejestracji) została określona dla przebiegu normatywnego 219 000 km. Zweryfikowany przebieg wycenianego pojazdu jest mniejszy od normatywnego o - 129 037 km. Powoduje to zastosowanie korekty wartości w wysokości 15,34%.

KOREKTA ZA OGUMIENIE **1 024 PLN**

Korekta uwzględnia wpływ stanu ogumienia na wartość pojazdu. Punktem odniesienia jest ogumienie o zużyciu 50%.

KOREKTY RÓŻNE **- 3 500 PLN**

W tym:	[%]	Wart. [PLN]
Uszkodzenia nadwozia	-13,3	-3 500
<i>W samochodzie stwierdzono :</i>		
- zarysowanie powłoki lakierniczej na błotniku tylnym lewym		
- zarysowania na błotniku przednim prawym ,drobne ognisko korozji		
- zarysowanie na zderzaku przednim		
- odprysk korozyjny na pokrywie silnika		

KOMENTARZ

Do oględzin przedstawiono samochód osobowy Volkswagen Passat używany z uszkodzeniami użytkowymi

CZĘŚCI DO WYMIANY

L.p. Nazwa elementu Lewy/Prawy

2 Wyposażenie nadwozia

1 Reflektor kpl. P

Podczas próby rozruchowej stwierdzono świecenie się kontrolki koloru żółtego z piktogramem żarówki . W czasie oględzin po włączeniu reflektora na soczewce widoczne ślady zmian na jej powierzchni powodujące zakłócenia w rozkładzie plamy świetlnej.

Wykonano zdjęcia - szt.31

Wycena wydrukowana w 1 egzemplarzu.

UWAGI

Wydając niniejszą ocenę techniczną, Oddział Spółki zastrzega się wraz z rzeczoznawcą, że nie bierze odpowiedzialności za wady ukryte przedmiotu oceny. Od niniejszej oceny przysługuje odwołanie do Zarządu Spółki za pośrednictwem Oddziału. W przypadku konieczności wykonania oceny komisowej wymagana jest wpłata zaliczki w wysokości określonej przez Oddział wydający opinię.

Wartość brutto pojazdu w stanie okazania określona na dzień 8 marca 2024 roku wynosi:
22400 PLN

(słownie: dwadzieścia dwa tysiące czterysta złotych)

w tym VAT (23,0%) 4188,62 PLN

Wartości określono na podstawie:

- notowań wartości rynkowych z bazy pojazdów "Komputerowego Systemu INFO-EKSPERT" na III2024 zaakceptowanych przez wykonawcę opinii,
- korekt mających wpływ na wartość pojazdu,
- analizy zbywalności pojazdu uszkodzonego.

PIECZEC

EKSPERTCI TECHNICZNO-MOTORYZACYJNI
"RZECZOZNAWCY PZM"
Spółka Akcyjna
01 WRÓCŁAW, 59-220 FILIA LEGNICA
ul. Stubińska 7
tel./fax 76-8629-667

RZECZOZNAWCA

